

# Slope Failure Prevention Works

Guidance and Precedents

災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業の  
手引き及び事例集



# 目次 CONTENTS

## 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 1. 災害関連緊急事業の実施要領         | 4  |
| 2. 採択基準                  | 5  |
| 3. 補助率及び受益者負担            | 6  |
| 4. 災害の発生から事業の実施に至るまでのフロー | 8  |
| 5. 事業の申請                 | 9  |
| 6. かけ崩れ災害への対応            | 18 |
| 7. 災害報告                  | 20 |

### 写真の撮影方法

|           |    |
|-----------|----|
| 崩壊状況写真    | 26 |
| 全景写真      | 26 |
| 崩壊幅（延長）写真 | 28 |
| 崩壊高（横断）写真 | 30 |

### 写真の撮影事例

|           |    |
|-----------|----|
| 全景写真      | 34 |
| 崩壊状況写真    | 35 |
| 崩壊幅（延長）写真 | 37 |
| 崩壊高（横断）写真 | 39 |
| 亀裂などの状況写真 | 42 |
| 被害状況写真    | 43 |

### 施工事例

#### 擁壁工による対策

|           |    |
|-----------|----|
| 志戸（静岡県）   | 48 |
| 梶賀北2（三重県） | 50 |
| 高山（和歌山県）  | 52 |
| 上鳴良（大分県）  | 54 |

#### 擁壁工と法枠工による対策

|            |    |
|------------|----|
| 二日市（岩手県）   | 56 |
| 村石（福島県）    | 58 |
| 寄島（群馬県）    | 60 |
| 上沢池田（埼玉県）  | 62 |
| 関屋（山梨県）    | 64 |
| 下川手（長野県）   | 66 |
| 寺の前（長野県）   | 68 |
| 栃木（石川県）    | 70 |
| 片町（岐阜県）    | 72 |
| 石山外畑（滋賀県）  | 74 |
| 古瀬（口）（奈良県） | 76 |
| 平原（山口県）    | 78 |
| 南江戸（愛媛県）   | 80 |
| 上美都岐（高知県）  | 82 |
| 雀堂（福岡県）    | 84 |
| 長野（熊本県）    | 86 |
| 高松東（大分県）   | 88 |
| 花倉（鹿児島県）   | 90 |
| 下伊敷5（鹿児島県） | 92 |
| 玉里後谷（鹿児島県） | 94 |

## ◆法枠工による対策

|               |     |
|---------------|-----|
| 増 川 (青森県)     | 96  |
| 不動沢大石 (青森県)   | 98  |
| 君ヶ野 (秋田県)     | 100 |
| 中花輪1号 (秋田県)   | 102 |
| 京田前 (山形県)     | 104 |
| 若宮1号 (福島県)    | 106 |
| 木 滝 (茨城県)     | 108 |
| 下君山 (茨城県)     | 110 |
| 大 草 (千葉県)     | 112 |
| 丸草第一 (岐阜県)    | 114 |
| 松ヶ本 (三重県)     | 116 |
| 香里(1) (大阪府)   | 118 |
| 棕 井 (和歌山県)    | 120 |
| 二反田 (島根県)     | 122 |
| 上谷下 (岡山県)     | 124 |
| 大芝南 (広島県)     | 126 |
| 東小坪停留所前 (広島県) | 128 |
| 上内神13 (広島県)   | 130 |
| 長 磯 (山口県)     | 132 |
| 浅川C (愛媛県)     | 134 |
| 佐留志 (佐賀県)     | 136 |
| 浦 (長崎県)       | 138 |
| 阿 嘉 (沖縄県)     | 140 |

## ◆アンカー工による対策

|             |     |
|-------------|-----|
| 尾の崎の1 (宮城県) | 142 |
| 草 木 (山梨県)   | 144 |
| 横 引 (愛知県)   | 146 |
| 寺 庭 (兵庫県)   | 148 |
| 月見山 (兵庫県)   | 150 |
| 横井上 (岡山県)   | 152 |
| 沢 垂 (高知県)   | 154 |
| 御 側 (福岡県)   | 156 |

## ◆格子状擁壁工による対策

|              |     |
|--------------|-----|
| 音更木野西4 (北海道) | 158 |
| 下 和 田 (山梨県)  | 160 |
| 早 崎 (長崎県)    | 162 |
| 立 岩 (宮崎県)    | 164 |

## ◆井桁工による対策

|            |     |
|------------|-----|
| 関 (宮城県)    | 166 |
| 会下ノ谷 (静岡県) | 168 |
| みどり町 (鳥取県) | 170 |
| 小野原 (佐賀県)  | 172 |

## ◆張コンクリート工による対策

|            |     |
|------------|-----|
| 大指の1 (宮城県) | 174 |
| 宮崎町 (神奈川県) | 176 |
| 小木三矢 (石川県) | 178 |

## ◆その他(ロックボルト・土留柵)による対策

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 白老虎丈浜臨海温泉 (北海道) | 180 |
| 戸中北 (新潟県)       | 182 |
| 田 尻 (大分県)       | 184 |